


TIEDOTE VKO 10-11/2021

Lippumäen uima- ja liikuntahalli



Lippumäen uima- ja liikuntahallin allasalueen laatoitustyöt jatkuvat.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Vaihe 1 on valmistunut aikataulussaan ja vastaanotettu 12.11.2020

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Lattioiden tasoitus

Uudet väliseinät

Ruiskubetonin maalaus

Puku- ja pesuhuoneiden laatoitus ja vesieristystyöt

Ilmanvaihtokoneen vaihto

Lämmönvaihtimen vaihto
Lasten altaan penkit
Purkujen jälkipaikkaustyöt
Uima-altaan rungon korjaustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksien vaihto

Käynnissä olevat työt:

Vesieristys- ja laatoitustyöt
LVISA-työt
Alakattotyöt
Saunojen sisustustyöt

Tulevien viikkojen työt:

Vesieristys- ja laatoitustyöt
Sisääntuloaulan kiveyksen vaihto
LVISA-työt
Loppusiivous

Työturvallisuus:

Ei työtapaturmia, TR-mittaus 94,2 %.

Terveisiä työmaalta:

”Uimahallin puolella alkaa allasalue jo hahmottua laatoitustöiden etenemisen myötä. Kohteen toimintakokeiden aloituspäivämäärä on jo lyöty lukkoon.” kertoo työmaapäällikkö Ari Niemi.