

TIEDOTE VKO 27-28/2020



Tulevan kuntosalin tiloissakin on työt edistyneet suunnitelmien mukaan.

Vaihe 1 Jäähallin muuttaminen sisäliikuntahalliksi

Valmistuneet työt:

Hallin reuna-alueiden kivittyöt
IV-konehuoneen lattiapinnoite

Käynnissä olevat työt:

LVI-työt
Sähkötyöt
Väliseinien runko- ja levytystyöt
Tasoitus- ja maalaustyöt
Pukuhuoneiden laatoitustyöt

Tulevien viikkojen työt:

Tilojen akustointilevytykset

Vaihe 2 Uimahallin peruskorjaus

Valmistuneet työt:

Ruiskubetonin korjaustyöt

Käynnissä olevat työt:

Uimahallin ja pukuhuoneiden purkutyöt

Tulevien viikkojen työt:

Pukuhuoneiden purkujen jälkipaikkaustyöt

Muuta huomioitavaa:

Normaaleihin taukokäytäntöihin on palattu työmaalla toistaiseksi.

Työturvallisuus:

Ei työtaturmia, TR-mittaus 96 %

Terveiset työmaalta:

”Käynnissä olevasta lomakaudesta huolimatta työt Lippumäen työmaalla jatkuvat tehokkaasti ja aikataulun mukaisesti”, kertoo Lippumäen työmaainsinööri Matti Korhonen.



Kuvassa on nähtävillä viimeisimmät muutokset entisen jäähallin puolella.